



NVE

Fjellskredovervåkingen
NVE, Seksjon for fjellskred
www.nve.no/fjellskred




UKESRAPPORT - UKE 34, 2018

Dato: 27. august 2018

Geovakt: Ingrid Skrede

Alle de overvåket fjellpartiene har hatt grønt farenivå og normale bevegelser denne uken. Unntaket er Veslemannen som har hatt gult farenivå. Hastighetene har økt to ganger, både tirsdag og fredag.



Om overvåkingen

NVE overvåker kontinuerlig og i sanntid syv ustabile fjellparti som alle utgjør en høy risiko for fjellskred. Hvert fjellparti har til enhver tid et farenivå etter skala på fire trinn: Lav (grønn), moderat (gul), høy (oransje) og ekstrem (rød) fare.

Gámanjuni

Det har vært grønt farenivå og normale bevegelser ved fjellpartiet.

Måledata for utvalgte instrumenter:

Målinger	Sist uke	Sist måned
Bevegelser		
GPS-GJ2 (mm)	0	1
GPS-GJ3 (mm)	4	4
Radar pkt. 1 (mm)	0,1	2,8
Radar pkt. 6 (steinbre) (mm)	17,7	76,9

Jettan

Det har vært grønt farenivå og normale bevegelser ved fjellpartiet.

Måledata for utvalgte instrumenter:

Målinger	Avlesning	Sist uke	Sist måned
Bevegelser			
Laser 1 (mm)		0	2
Ekstensometer 2 (mm)		0,1	1
GPS-YN4 (mm)		1	1
GPS-YN5 (mm)		1	1
Vannivå endring BH2 (m)	78,1	0,6	

Indre Nordnes

Det har vært grønt farenivå og normale bevegelser ved fjellpartiet.

Måledata for utvalgte instrumenter:

Målinger	Sist uke	Sist måned
Bevegelser		
GPS-IN2 (mm)	0	0
GPS-IN7 (mm)	1	2
Crackmeter 1 (mm)	0	0

Mannen

Det har vært grønt farenivå og normale bevegelser ved fjellpartiet.

Måledata for utvalgte instrumenter:

Målinger	Sist uke	Sist måned
Bevegelser		
GPS 5 (mm)	1	1
Laser 2 (mm)	1	1

Veslemannen

Det har vært gult farenivå ved fjellpartiet denne uken. Bevegelsen økte både natt til tirsdag og fredagsformiddag til tross for relativt små nedbørsmengder. Hastigheten har holdt seg relativt uendret siden.

Måledata for utvalgte instrumenter:

Målinger	Sist uke	Sist måned
Bevegelser		
Radar pkt 1 (øvre del) (mm)	285	1038
Radar pkt 6 (nedre del) (mm)	32	72

Åknes

Det har vært grønt farenivå og normale bevegelser ved fjellpartiet.

Totalstasjonen har vært på service, men måler igjen nå.

Måledata for utvalgte instrumenter:

Målinger	Avlesning	Sist uke	Sist måned
Bevegelser			
GPS 4 (mm)		1	3
GPS 5 (mm)		2	3
Nedre laser (mm)		1	4
Ekstensometer 1 (mm)		0,2	1,1
Vannivå endring, midtre (m)	45,6	-1,1	

Hegguraksla

Det har vært grønt farenivå og normale bevegelser ved fjellpartiet.

Måledata for utvalgte instrumenter:

Målinger	Sist uke	Sist måned
Bevegelser		
Nedre blokk ekstensometer 1 (mm)	0	-0,2
Øvre blokk ekstensometer 2 (mm)	0	0

Joasetbergi

Det har vært grønt farenivå og normale bevegelser ved fjellpartiet.

En radar, som vanligvis måler bevegelser i fjellpartiet, har målt på en annen lokasjon den siste halvdel av uken.

Måledata for utvalgte instrumenter:

Målinger	Sist uke	Sist måned
Bevegelser		
Ekstensometer 2 (mm)	0	-0,1
Prisme 2 (mm)	0	1